

LUMÂNĂRI VEGETALE

Elemente necesare:

300 g stearină vegetală
300 g ceară de rapiță
3 forme pentru lumânări: „margaretă”, „bambus” și „ou răsucit”.
1 pahar
3 coloranți
3 pipete
fitil de 1,20 m

Etape:

1. Pregătiți matrița cu fitilul său și așezați-le pe suport.
2. Pregătiți cantitatea de ceară vegetală pentru fiecare tip de matriță.
3. Prepararea topirii amestecului de ceară: utilizați o plită electrică pe termostat 1 sau 2 maximum. Nu utilizați plită pe gaz fără bain-marie.
4. Temperatura de topire a cerii: Ceara nu trebuie să depășească 70 °C. Pentru a vă asigura de acest lucru, înmuiați o lingură din inox timp de 3 secunde. Imediat ce o scoateți, un depozit de ceară ar trebui să apară pe lingură. Dacă nu este cazul, aceasta înseamnă că ceara este prea fierbinte.

Atenție!

Aveți grijă să nu supraîncălziți ceara. În caz de supraîncălzire, aceasta se poate autoaprinde. Pentru aceasta, mențineți încălzirea la temperatura cea mai joasă și supravegheați topirea. Îndepărtați imediat

ceara de pe sursa de încălzire odată ce s-a topit. Evitați orice contact al produselor cu corpul, în special cu gura și ochii.

- În caz de contact cu pielea, ochii sau mucoasele, clătiți imediat cu apă și săpun.
- În caz de arsură, puneți imediat zona afectată sub apă rece timp de cel puțin 15 minute. Consultați eventual un medic.

5. Colorare: Îndepărtați oala de pe aragaz și adăugați coloranți în funcție de cantitatea de ceară utilizată.
6. Turnarea în matriță: Păstrați puțină ceară colorată. Când lumânarea se răcește, ceara se retrage. Adăugați puțină ceară pentru a evita formarea unui mic gol.
7. Scoaterea din matriță
8. Finisarea: cu ajutorul unui cuțit înlăturați eventualele neregularități formate de îmbinarea mulajelor din plastic.
9. Utilizarea lumânărilor: Plasați lumânările pe farfurii pentru ardere. După 3 ore, lumânările pot să se topească și să se verse. Stingeți-le și retopiți-le pentru a le fabrica din nou.